

NYE AKER

AVSLUTNING MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT

D - ENDOSKOPI



NYE AKER

AVSLUTNING MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT

D - ENDOSKOPI

Rom gjennomgått i møte 1, 3 og 4				
	<i>UB=Undersøkelse og behandling</i>			
Romnr	Romnavn	Møte 1	Møte 3	Møte 4
04.01.280	UB spesialrom endoskopi		X	X
04.01.095	UB spesialrom endoskopi	X	X	X
04.01.091	UB Spesialrom pusteprobe og blodprøve	X	X	X
04.01.102	UB spesialrom endoskopi ERCP	X	X	X
04.01.284	UB spesialrom cystoskopi (tidligere romnavn uroskopi)	X	X	X
04.01.288	UB spesialrom cysto-/hysteroskopi (tidligere romnavn uro-hysteroskopi)	X	X	X
04.01.090	UB spesialrom bronkoskopi	X	X	X
04.01.281	Isolat, luftsmitte undersøkelse Bronkoskopi	X	X	X
04.01.092	UB mikroskopi og farging	X	X	X
04.01.104/215	Desinfeksjon/lager rent		X	X
04.02.128	Observasjonsplass, 7 plasser		X	X
04.01.353	Laboratorium, massespektrometri		X	X
04.01.100/04.02.137	Hvileplasser/Observasjonsplasser (de to rommene er slått sammen til et rom 04.02.137 Observasjonsplass, 12 plasser)	X	X	X
04.02.137	Observasjonsplass, 7 plasser	X	X	X
04.01.213 og 04.01.334	Lager skop			X
04.01.348	Lager væske			X
04.01.346	Lager utstyr			X

Prosjekt:

Nye Aker

Medvirkning i funksjonsprosjektet

Medvirkningspulje 1, Gruppe D Endoskopi

1 Medvirkningsmøter

Det er gjennomført følgende møteserier i henhold til møteplaner for Gruppe D Endoskopi:

Møte	Dato	
1	24.05.2023	
1 (særmøte)	21.06.2023	På grunn av for lite tid i møte 24.05, ble det avholdt et ekstra møte for å gå gjennom resterende rom.
2	20.09.2023	
3	30.11.2023	
4	07.02.2024	

2 Endringer

Endringer i etterkant av medvirkning er listet her, som er kommunisert og avklart med OUS:

Nummer	Endring
1	Ventesoner Bedre plassering av venteområder er innarbeidet.
2	Sykeromskanal og utstyrsskinne Plassering av sykeromskanal og utstyrsskinne er endret på 04.01.093 + 04.01.095 endoskopi med anestesi. Plassering av utstyrsskinne og sykeromskanaler i 04.02.128 og 04.02.137 må detaljeres videre i detaljprosjekteringen.
3	Heisdybder Heiser sør og nord i arealet er utvidet i dybden.
4	Dører i sør ved heis Som følge utvidelse av størrelse på heis i sør er dører i korridor flyttet.
5	Lager, væske

	Som følge utvidelse av størrelse på heis i nord er lager, væske endret til en nisje med skap. Ingen endringer i funksjonalitet.
6	Verdiskap og akuttisje Verdiskap til ansatte er flyttet ut av pauserom og plassert i korridor. Akuttisje er flyttet mer sentralt.
7	04.01.353 Massespektrometri PG har tydeliggjort rommets innredning og viser til at teknikaliteter som rørføring av gass løses i detaljprosjekteringen
8	Arbeidsstasjoner, pc og skjermer Det er gjort en kvalitetssikring av antall arbeidsstasjoner, pc og skjermer.
9	Uttakssentraler Uttakssentraler er endret til uttakssentral med to armer i rom med anestesi.
10	Endring av romnavn Endring av romnavn på rom med tidligere navn "uroskopi" er dette endret til "hysteroskopi.
11	Endring av rom Rom 04.01.100 Hvileplasser og 04.02.137 Observasjonsplasser er slått sammen til 04.02.137 Observasjonsplasser, 12 plasser

Prosjekteringen vil detaljeres ytterligere i detaljprosjektering for området. Dette gjelder f.eks prinsipp for sykeromskanaler og veggskinner i overvåkingrom, plassering av teknikk og utstyr på vegg og i himling. Det gjenstår noe programmering av RIKT utstyr, som skjer parallellt.

